

Skötselråd betongtakpannor

Besiktning

En övergripande besiktning av takpannorna bör göras med jämna mellanrum, minst en gång per år. Vid extrem vind- eller nedfallspåverkan bör besiktningen göras med kortare intervaller.

Besiktningen bör innehålla följande:

- Kontroll av genomföringar, huvar och taksäkerhet samt att närliggande takpannor ansluter på ett korrekt sätt till de samma.
- Kontrollera symmetrin i pannraderna och att inga pannor är trasiga eller saknas.

Reservpannor

För framtida underhåll bör man spara ev. överblivna pannor. Ett bra riktvärde är 1 takpanna/7 m² och 1 st.nockpanna / 5 löpmeter nock.

Underhåll

Betongtakpannor behöver inte underhållas utöver ovanstående.

För ev. alg och mosspåväxt erbjuder markanden en rad olika rengöringsprodukter.

Med vänlig hälsning
S:t Eriks AB

S:T ERIKS

www.steriks.se | tak@steriks.se

0325 - 341 60